
Servicii de intretinere VW TRANSPORTER

I.D.: 96533734

Data publicarii	26.04.24	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.270,28 RON - 1.270,28 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ: interval service cu inlocuire ulei original 504/50700,buson baie ulei,filtru ulei,filtru combustibil,filtru aer,filtru polen,lichid frana, materiale mici, verificare eficacitate franare,aerisire sistem ambreiaj,service lichid frana, aerisire instalatie combustibil.
