
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 77587832

Data publicarii	20.01.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 665,00 RON - 665,00 RON

Descriere: In aceasta valoare nu sunt cuprinse: - inlocuirea agentului de stingere; - inlocuirea pieselor de schimb deteriorate; VERIFICAT HIDRANTI INTERIORI = 19 BUC.X 35 LEI
