
Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare cf. ADV1246917/18.10.2021

I.D.: 64314109

Data publicarii	13.12.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.336,50 RON - 1.336,50 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de verificare, încărcare și reparare stingătoare cf. ADV1246917/18.10.2021
Verificare stingătoare tip P6 - 140 Buc ; Verificare stingătoare tip G5- 20 Buc ; Verificare stingătoare tip SM6 -2 Buc .Pentru a realiza o verificare, reparare, încărcare, vopsire, etichetare sigilare corespunzătoare pentru stingătoare, se impun următoarele: - la verificarea stingătoarelor, se va proceda în prezența administratorilor sau personalului de pe locul de muncă, care le are în gestiune, la verificarea funcționalității, în vederea stabilirii reperelor defecte care urmează să fie înlocuite, fapt ce se va consemna într-un proces verbal de constatare, semnat însușit de ambele părți, la sediul achizitorului;- după efectuarea operațiunilor de V.I.R. stingătoarele beneficiarului pe bază de proces verbal întocmit în 3 exemplare și însoțit de documentele legale și propunerile de scoatere din uz;pe durata operațiunilor de V.I.R. stingătoare, prestatorul va asigura un număr de minim 4 stingătoare tip P6 (ABC) pe fiecare nivel al clădiri; dacă în urma verificării făcută de specialiștii autorizați ai beneficiarului și prestatorului, se constată că reparația unui stingător costă mai mult de 60% din valoarea unuia nou, prestatorul are obligația să returneze stingătoarele respective și să încaseze doar contravaloarea verificărilor, specificând explicit că acestea pot fi scoase din uz. Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialit
