
Constatare si reparatie accidentala frigider Vortex

I.D.: 53809408

Data publicarii	28.01.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 245,00 RON - 245,00 RON

Descriere: Pretul contine : deplasarea tehnicienilor la locatie,constatarea defectiunilor,demonataj regulator si inlocuit cu un reper nou,probe de functionare,monitorizare realizare temperatura
