

---

## **Serviciu reparatie sistem racire a senzorului IR pentru sistemul de supraveghere GMOSP/L-ADV1326431**

I.D.: 75181430

---

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	57.950,00 RON - 57.950,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere:	Serviciu reparatie sistem racire a senzorului IR pentru sistemul de supraveghere GMOSP/L-ADV1326431
------------	---

---