
Servicii de reparație Echipamente Zoll și BD

I.D.: 92062000

Data publicarii	18.01.24	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.605,00 RON - 5.605,00 RON

Descriere: Comanda din SEAP este comanda ferma si suficienta: Servicii de reparație Echipamente Zoll și BD (Defibrilatoare Zoll: Bracket CRX - 1.740,00 Lei + TVA; Carcasă Spate - 1.800,00 Lei + TVA (900,00 Lei / bucată); Injectomat Alaris: Carcasă Spate - 1.030,00 Lei + TVA; Clemă prindere injectomat: 425 Lei + TVA; Tastatură ON / OFF - 610,00 Lei + TVA)
