

## **ADV1105021 - Verificare , reincarcare si reconditionare stingatoare TIP P6 (CO2)**

I.D.: 44338897

---

Data publicarii	21.10.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.955,00 RON - 1.955,00 RON

---

Descriere: Verificare , reincarcare si reconditionare stingatoare TIP P6 (CO2): OPERATIUNI DE VERIFICARE,REINCARCARE SI REPARARE A STINGATOARELOR DE INCENDIU in conformitate cu OMAI 138/2015: B1) VERIFICAREA STINGATOARELOR: • Identificarea stingatorului; • Verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatoarului; • Verificarea existentei/functionarii manometrului si a indicatiilor acestuia; • Verificarea furtunului, duzei de refulare/palniei; • Verificarea starii de incarcare prin cantarire; • Etichetarea si sigilarea stingatorului. B2) REINCARCAREA STINGATOARELOR: • vor fi executate toate operatiunile de la verificare; • depresurizarea stingatorului de incendiu; • demontarea stingatorului de incendiu; • curatarea si verificarea recipientului stingator si a fittingurilor- dispozitiv de control, ansamblu furtun, palnii, duzee, ansamblu cap dispozitiv de operare, verificare urme de coroziune, lovituri, rizuri, zgirieturi etc; • incarcarea buteliei cu agent propulsor; • incarcarea cu agent de stingere; • reansamblarea stingatorului • etichetarea si sigilarea stingatorului. B3) REPARAREA STINGATORULUI: • vor fi executate toate operatiunile de la verificare si reincarcare; • identificarea defectelor ce trebuiesc inlaturate; • verificarea la presiune a recipientului stingatorului; • asigurarea cu piese conforme modelului certificate; • inlocuirea pieselor defecte; • reincarcarea cu agent de stingere; • reansamblarea stingatorului; • etichetarea si sigilarea stingatorului. C) SCOATER

---