

---

## Reparatie Sistem supraveghere video

I.D.: 44271095

---

Data  
publicarii

18.10.19

Coduri CPV

32323500-8

---

Pretul  
estimativ:

17.460,51 RON - 17.460,51 RON

---

Descriere: Serviciu de reparare si înlocuire conform deviz de lucrări Camera exterior IP, 4 Mp - 10 buc, NVR 32 canale IP pana la 12 Mp, 2xHDMI 4K, 2xVGA, 8xHDD pana la 8Tb, RAID 0, 1, 5 sau 10, 2xRJ45 1000 Mbps, rack-mounted 2U - 1 buc, HDD 4Tb video edition - 5 buc, Suport aluminiu cu doza pentru conectica - 10 buc, Switch 8 porturi extended POE, 2x1000Mbps RJ45, 2x1000Mbps SFP port - 2 buc, Switch 16 porturi extended POE, 2x1000Mbps RJ45, 2x1000Mbps SFP port - 1 buc, Modul SFP - 4 buc, Cablu fibra optica - 180m, Conector rapid pentru fibra optica - 6 buc, Sudura fibra optica cu accesorii incluse - 6 buc, 13 - 130m, instalare si configurare.

---