
Serviciu de inlocuire senzor de presiune dreapta/stanga si tablou conexiune pentru standul de franare din dotarea statiei ITP.

I.D.: 72210165

Data publicarii	17.08.22	Coduri CPV	98390000-3
Termenul limita pentru depunere:	18.08.22	Pretul estimativ:	5.800,00 RON - 5.800,00 RON

Descriere: Se achizitioneaza Serviciu de inlocuire senzor de presiune dreapta/stanga si tablou conexiune pentru standul de franare din dotarea statiei ITP, din cadrul UM 01919 Targsoru Nou.
