
Verificare stingator tip P6

I.D.: 74906504

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Verificare stingătoare Operațiuni executate: Identificăm tipul de stingător; Verificăm componentele: cui sigiliu, manerul de acționare/transport, manometrul, prinzătorul de sigiliu, colierul metalic și furtunul, prinzătorul de furtun, inel furtun, duza furtun, valva furtun, baza sustinere, (roti, suport roti); Verificăm dacă există defecte fizice, urme de coroziune și rugină, scurgeri sau duza înfundată; Verificăm dacă acul manometrului indică presiunea corectă a recipientului (6.9 - 58 bari / 100 - 850 psi / 690 - 5861 kPa); Verificăm dacă cilindrul are urme de coroziune, lovituri, zgârieturi sau rugină; Verificăm manometru dacă este blocat; Verificăm dacă încărcătura de stingere are textura, consistența, miros și culoarea conform cerințelor; Verificăm recipientul dacă rezistp la presiunea minim necesară pentru a putea fi avizat.
