

---

## **Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 5.5 x 65, tehnologie CMOS.**

I.D.: 105197454

---

Data publicarii	06.11.24	Coduri CPV	33162000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 21.263,76 RON - 21.263,76 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 5.5 x 65, tehnologie CMOS.  
V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Nu are imagine Valvă ASP corodată Sistem vertebre deteriorat,  
nit rupt Piuliță de cuplare zgâriată Înveliș distal pliat LUER corodat OPERATIUNI NECESARE  
Înlocuire ansamblu arbore de lucru Înlocuire carcasă cu valvă ASP Înlocuire piuliță de  
cuplare Înlocuire LUER Efectuare teste finale și calitative

---