

REPARAȚIE CURENTĂ "BLOC 8 APARTAMENTE"

I.D.: 72100662

Documente participare:

- Caiet de sarcini Bloc 8AP2000.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 12.08.22 | Coduri CPV | 45332000-3 |
| Termenul limita pentru depunere: | 19.08.22 | Pretul estimativ: | 121.848,00 RON - 121.848,00 RON |

Descriere: Principale lucrări de reparații constau în:-demontarea si inlocuirea completa a instalatiei existente realizata din fonta, cu instalatie realizata din tevi PVC SN 4 (multistrat cu mufa si garnitura), fitiguri PVC pentru canalizare exterioara si tevi PP (polipropilena ignifugata in clasa standard) pentru canalizare interioara, (tip imbinare- elastica, tip mufa - cu inel, mod imbinare- cu inele de cauciuc elastomerice conform SR EN 1451-1/2 (cu diametrele corespunzatoare conductelor din fonta care se dezafecteaza), inlocuirea tuturor fittingurilor (mufe, coturi, racorduri, ramificatii, dopuri etc), piese curatire , corespunzator situatiei din teren, coliere de fixare si tije, respectand traseul existent;-Spargerea pardoselilor, peretilor (in zonele in care conductele nu sunt montate aparent), evacuarea materialului de umplutura , demontare traseu actual;-Realizarea cu respectarea traseului existent a instalatiei de canalizare existente in apartamente, inclusiv coloanele verticale de canalizare si racordarea la caminele colectoare existente in exteriorul cladirii;-Inlocuirea sifoanelor (11 buc) din bai;-Refacerea pardoselilor, tencuielilor si a finisajelor afectate de lucrari;-Sapatura (de la iesirea din cladire pana la camine), demolare partiala trotuar de langa cladire , realizare sapatura pana la adancimea la care se afla conducta de fonta. Dupa inlocuirea conductelor de fonta la exterior (de la iesire din cladire pana la camine) cu conducte PVC, terenul se va aduce la starea initiala. Pentru repararea trotuarului demolat partial se va avea in vedere plasa de armatura sudata de 6 mm , dimensiuni ochi 100 x100 , cofraje din scanduri de rasinoase pentru turnarea betonului si beton de ciment B250.