

---

## **Servicii de reparare, verificare si intretinere echipament radiologic - Philips Bucky Diagnost**

I.D.: 94099447

---

Data publicarii	28.02.24	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	10.000,00 RON - 10.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Contract de prestari servicii pentru echipamentul radiologic Philips Bucky Diagnost  
Facturare - lunara In cadrul contractului sunt prevazute urmatoarele servicii: - O revizie generala preventiva si obligatorie conform specificatiei producatorului si cerintelor CNCAN; - Emiterea a doua buletine de verificare si masuratori de calitate; - Interventii service nelimitate la solicitarea beneficiarului, fara alte costuri suplimentare. - Interventia in maximum 24 de ore lucratoare pentru diagnosticarea in vederea repararii echipamentului la orice solicitare a beneficiarului. -Piesele gasite defecte se platesc separat de catre beneficiar SERVICII MARTIE -DECEMBRIE 2024

---