
Servicii reparatie Dacia Duster TR 07 BUK

I.D.: 99026759

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.06.24 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 3.466,68 RON - 3.466,68 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Servicii reparatie Dacia Duster TR 07 BUK. Serciciile constau în: - înlocuire kit distribuție; - înlocuire pompă de apă; - verificare instalație climatizare și inlocuire lichid răcire; - inlocuire ulei și filtre(aer, habitaclu, combustibil); - inlocuire electroventilator; - inlocuit bielele antirului.
