

Service stingator P6

I.D.: 61156988

Data publicarii	21.09.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 920,00 RON - 920,00 RON

Descriere: Pentru inlocuirea unei piese componente din structura,functionarea si vopsirea stingatorului, se adauga valoarea acestora: -furtun-4,5 lei -manometru-4 lei -stut evacuare-1,5 lei -robinet-21,5 lei -inel-2 lei -vopsit-4,2 lei Termen de garantie 12 luni de la data livrarii.Se asigura certificat de garantie si declaratie de conformitate.
