

Inlocuire pompa servo

I.D.: 55928157

Data publicarii	08.04.21	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.931,79 RON - 1.931,79 RON

Descriere: Servicii de reparatii la microbuzul scolar aflat ın dotarea Comunei Vargata: inlocuire pompa servo, verificare si reparat supapa EGR, furnizare de piese de schimb necesare (pompa hidraulica, ulei Repsol, colier filet melcat)
