

---

## **Reparatie ambulante marca VW TRANSPORTER MAI 50037, 50076, 33872**

I.D.: 72517833

---

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.478,00 RON - 1.478,00 RON

---

Descriere: Autoritatea contractanta are in intentie achizitionarea urmatorului serviciu: Reparatie ambulante marca VW TRANSPORTER, dupa cum urmeaza: - Reparatie la ambulanta marca VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 33872 - fiind necesar efectuarea unor reparatii la priza electrica de incarcare oxigen din salonul medical: inlocuire priza de incarcare oxigen. - Reparatie la ambulanta marca VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50076 - fiind necesar efectuarea unor reparatii la prizele din salonul medical: inlocuire prize 220v DEFA. - Reparatie la ambulanta marca VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50037 - fiind necesar efectuarea unor reparatii la suportul aerotermei din salonul medical: reparare suport prindere aeroterma DEFA.

---