
Servicii de reparație a defectiunilor la alternator

I.D.: 39702132

Data publicarii	12.11.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.19	Pretul estimativ:	504,20 RON - 504,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Servicii de reparație a defectiunilor la alternator (demontare - remontare) cu înlocuire releu încarcare alternator, la autospeciala Mercedes-Benz Sprinter 515CDI, cu nr de inmatriculare IL-16-ANP, serie sasiu WDB9066571S173583, an de fabricatie 2007. (conform deviz de reparatie nr 1916/11.11.2019 buc 1
