
Reparatie autoduba Mercedes Sprinter 515 CDI, 2007

I.D.: 82938375

Data publicarii	31.05.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.637,47 RON - 2.637,47 RON

Descriere: Inlocuit disc frana spate stanga si dreapta Inlocuit saboti frana parcare Inlocuit amortizor spate stanga si dreapta Inlocuit bieleta antiruliu spate stanga si dreapta Veriifcat eficienta frana pe testerul de frana cu role
