

Revizie/ Reparatie 60 000 KM Toyota Hilux

I.D.: 51354700

Data publicarii	05.11.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.151,96 RON - 2.151,96 RON

Descriere: REVIZIE 60 000 KM/ Toyota Hilux DB43CJD Piese de Schimb CURATITOR 1 buc x 15,70 Lei = 15,70 Lei TOYOTA LICHID DE FRANA 0.5L 1 bidon x 42,26 Lei = 42,26 Lei TOYOTA GARNITURA ETANSARE 1 buc x 6,54 Lei = 6,54 Lei TOYOTA FILTRU ULEI YZZJ3 1 buc x 57,29 Lei = 57,29 Lei TOYOTA ULEI PFE 5W30 5L 1 bidon x 277,55 Lei = 277,55 Lei TOYOTA ULEI PFE 5W30 1L 3 bidoane 60,75 lei = 182,25 Lei TOYOTA ADBLUE 10L 1 bidon x 75,25 = 75,25 Lei TOYOTA FILTRU AER 1 buc x 174,38 Lei = 174,38 Lei TOYOTA SET PLACUTE FRANA 1 set x 408,49 Lei = 408,49 Lei ULEI TRAN LT 75W85 1L 5 bidoane x 72,95 Lei = 364,75 Lei FILTRU AER CONDITIONAT 1 buc x 132,02 Lei = 132,02 Lei Total = 1.736,48 Lei Discount 8% = - 138,92 TOTAL PIESE DE SCHIMB = 1.597,56 Lei Manopera INLOCUIT PLACUTE FRANA FATA 0,9 h x 140,00 = 126,00 Lei REVIZIE 60 000 KM-OPERATIUNI SISTEMATICE 3,2 h x 140,00 Lei = 448,00 Lei TEST FRANA 0,3 h x 140,00 Lei = 42,00 Lei Total = 616,00 Lei Discount 10% = - 61,60 Lei TOTAL MANOPERA = 554,40 Lei TOTAL DEVIZ (piese + manopera) = 2.151,96 Lei
