
servicii de verificare, reparare si reîncarcare conform anunt publicit

I.D.: 59689833

Data publicarii	06.08.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.752,00 RON - 4.752,00 RON

Descriere: Serviciile de verificare, reparare si umplere a stingatoarelor vor consta in: - transportul stingatoarelor de la beneficiar la prestator si retur in maxim 20 zile de la comanda; - verificarea capacitatii de functionare (capacitatea de stingere in ansamblu, integritatea subansamblelor, greutate) si efectuarea de reparatii daca este necesar; - verificarea componentelor stingatoarelor din punct de vedere al functionalitatii (piese corodate, fisurate, descompletate); - înlocuirea pieselor defecte (corpuri de refulare, manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane, etc) dupa întocmirea unui deviz aprobat de Beneficiar; - verificarea aspectului exterior si interior, curatarea si reprotectarea adecvata stingatoarelor care necesită această operațiune; - verificarea stării calitative a substanțelor de stingere și încărcarea cu agent de stingere corespunzator; - verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului; - inscripționare, etichetare corespunzătoare. Cantități stingătoare - P2 - 2 buc, P3 - 4 buc, P6 - 100 buc, P9 - 85 buc, P12 - 16 buc, P20 - 25 buc, P50 - 35 buc, SM6-2 buc, SM9- 18 buc, G5 - 15 buc. Factura de servicii va fi emisa la finalizarea verificărilor și va fi însoțită de: - proces verbal de predare - primire a stingătoarelor - certificat de calitate; - certificat de garantie - declarația de conformitate
