

---

## Servicii de verificare hidranti interiori

I.D.: 42338279

---

Data publicarii	27.03.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 380,00 RON - 380,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : - verificare integritate elemente instalatii si hidranti ; - verificare robineti si vane ; - verificare accesorii si dotari ; - verificare presiune si debit. Pretul ofertat este /buc. hidrant, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora. Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara.

---