

Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare

I.D.: 39871299

Data publicarii	15.11.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.11.19	Pretul estimativ:	27.600,00 RON - 27.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Serviciul de verificare si incarcare a stingatoarelor cuprinde: Pentru UM 01405 Muncelu, jud. Iasi: - verificare stingator P3 = 12 buc; - verificare stingator P6 = 43 buc din care 9 buc pentru incarcare; - verificare stingator P9 = 37 buc din care 12 buc pentru incarcare; - verificare si incarcare stingator P12 = 17 buc; - verificare stingator P50 = 18 buc din care 13 buc pentru incarcare; - verificare stingator P20 = 3 buc; - verificare si incarcare stingator SM9 = 10 buc ; - verificare stingator SM6 = 7 buc din care 6 buc pentru incarcare; - verificare si incarcare stingator G5 = 1 buc ; Total = 148 bucati. Pentru UM 01430 Bacesti, jud. Vaslui: - verificare si incarcare stingator P3 = 1 buc; - verificare stingator P6 = 43 buc din care 24 buc pentru incarcare; - verificare stingator P9 = 38 buc din care 21 buc pentru incarcare; - verificare stingator P12 = 25 buc din care 20 buc pentru incarcare; - verificare stingator P50 = 31 buc din care 25 buc pentru incarcare; - verificare stingator P20 = 8 buc din care 6 buc pentru incarcare ; - verificare si incarcare stingator SM9 = 2 buc ; - verificare si incarcare stingator SM6 = 1 buc ; Total = 149 bucati. Pentru UM 01508 Argestru, jud. Suceava: - verificare si incarcare stingator P3 = 1 buc; - verificare stingator P6 = 26 buc din care 16 buc pentru incarcare; - verificare stingator P9 = 27 buc din care 22 buc pentru incarcare; - verificare stingator P12 = 14 buc din care 5 buc pentru incarcare; - verificare stingator P50 = 12 buc din care 9 buc pentru incarcare; Total = 80 bucati. Lucrarile se vor executa conform O.M.A.I. 138/2015. Agentul de stingere trebuie sa fie tip ABC-E 40% pentru pulbere si tip BC pentru solutia spumanta iar valabilitatea acestuia trebuie sa fie de 3 ani. Se vor emite: - certificate de garantie si calitate a serviciilor; - certificate de garantie si calitate a pulberii de la producator; - certificate de garantie si calitate a solutiei spumante de la producator; - declaratie de conformitate; - negatie daca este cazul separat pe fiecare unitate in parte; pentru stingatoarele verificate si incarcate. Toate stingatoarele sunt la UM 01405 Muncelu, jud Iasi.
