
revizie tehnica lavoar 2 posturi Tehnoasept

I.D.: 60527256

Data publicarii	01.09.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: revizie tehnica lavoar 2 posturi Tehnoasept Descrierea operatiunilor de service • Verificarea filtrelor din bateria de prefiltrare • Verificarea functionarii fotocelulelor • Verificarea functionarii electrovalvelor de admisie apa • Verificare functionare pompe peristaltice • Verificarea etaneseitatilor • Verificarea conexiunilor electrice • Verificare cupla pentru filtre 02 microni • Verificare scurgere • Verificare relee de actionare a electrovalvelor • Verificare relee de actionare a electrovalvelor • Verificare (si reglare dupa caz) interval de deschidere pentru circuitele de apa • Verificare (si reglare dupa caz) interval de functionare pompe de sapun • Verificare (si reglare dupa caz) temperatura apei de la nivelul bateriei de mixare • Verificare (si reglare dupa caz) presiune apa din circuit • Verificare (si reglare dupa caz) distanta de sesizare pentru fotocelule
