

Galerie evacuare, garnitura evacuare și garnitură turbină pentru motor IVECO

I.D.: 39531686

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.11.19 | Coduri CPV | 34300000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 9.579,65 RON - 9.579,65 RON

Descriere: Furnizare: galerie evacuare motor IVECO (cod 5802079272) = 1 buc; garnitură evacuare motor IVECO (cod 504081249) = 12 buc; garnitură turbină motor IVECO (cod 5802171648) = 2 buc. În cazul în care Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin comandă, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din obligația nerealizată din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Penalitățile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligațiile conform termenului de prestare convenit. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, Furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat.
