

Pachet cu servicii de revizie la autospecialele din dotare

I.D.: 60078591

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.08.21	Pretul estimativ:	10.800,00 RON - 10.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Pachet cu servicii de revizie la autospecialele din dotare, astfel: 1) Serviciu de revizie tehnica la au autospeciala marca Iveco Magirus cu seria de șasiu WJMF2NST00C142839, cmc. 12882, putere motor 324 Kw, an de fabricație 2005. Serviciul de revizie presupune software update și înlocuirea următoarelor piese: filtru ulei - 1 buc, filtru aer - 1 buc, filtru combustibil -1 buc, prefiltru combustibil -1 buc, filtru habitacul - 1 buc, Filtru desecator - 1 buc. și ulei de motor. (Uleiul de motor va fi asigurat de către autoritatea contractantă) 2) Serviciu de revizie tehnica la au autospeciala marca MAN TGM 18.290 cu seria de șasiu WMAN38ZZ4FY325728, cmc. 6871, putere motor 213 Kw, an de fabricație 2015. Serviciul de revizie presupune software update și înlocuirea următoarelor piese: filtru ulei - 1 buc, filtru aer - 1 buc, filtru combustibil -1 buc, prefiltru combustibil -1 buc, filtru habitacul - 1 buc, Filtru desecator - 1 buc. și ulei de motor. (Uleiul de motor va fi asigurat de către autoritatea contractantă) 3) Serviciu de revizie tehnica la au autocamionul marca Renault cu seria de șasiu VF631P164JD000219, cmc. 10837, putere motor 323 Kw, an de fabricație 2017. Serviciul de revizie presupune software update și înlocuirea următoarelor piese: filtru ulei - 2 buc, filtru ulei bypass - 1 buc, set filtre aer - 1 buc, filtru combustibil -1 buc, filtru combustibil separator -1 buc, filtru habitacul - 1 buc, filtru uscător - 1 buc și ulei de motor. (Uleiul de motor va fi asigurat de către autoritatea contractantă) 4) Serviciu de revizie tehnica la au autocamionul marca Renault cu seria de șasiu VF631P160HD000163, cmc. 10837, putere motor 323 Kw, an de fabricație 2017. Serviciul de revizie presupune software update și înlocuirea următoarelor piese: filtru ulei - 2 buc, filtru ulei bypass - 1 buc, set filtre aer - 1 buc, filtru combustibil -1 buc, filtru combustibil separator -1 buc, filtru habitacul - 1 buc, filtru uscător - 1 buc și ulei de motor. (Uleiul de motor va fi asigurat de către autoritatea contractantă)
