
Reparatie Dacia Dokker

I.D.: 79821641

Data publicarii	17.03.23	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	21.03.23	Pretul estimativ:	2.016,80 RON - 2.016,80 RON
Descriere:	Inlocuit kit distributie (role+curea)-1set; inlocuit pompa apa-1buc; inlocuit simering distributie-1buc; inlocuit antigel-5l; inlocuit discuri fata-2buc; inlocuit placate fata-1set		
