
Revizie cazan ABA 2T/H si reparat tub focar

I.D.: 69843668

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	50531100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.534,36 RON - 3.534,36 RON

Descriere: Oprit alimentare cazan si golit apa din cazan Demontat si montat capac spate cazan ABA 2t/h Dezafectat piatra depusa in camera ecrabn si camera intoarcere gaze arse cu dalta si masina rotopercutoare Polizatsi curatat tubul focar fisurat Curatat placile frontale si spate pana la luciu metalic Reparat tubul focar fisurat la partea superioara Verificat sticlele de nivel si desfundat teville de purjare Executat probe de presiune si etanseitate
