
REPARATIE MULTIFUNCTIONAL RICOH

I.D.: 104242227

Data publicarii	07.10.24	Coduri CPV	30125000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: Reparatie Multifunctional RICOH SP 3610 Numar de referinta: ctc_Reparatie Multifunctional
Pret de catalog: 400,00 RON / Unitate de masura Unitate de masura: pachet Cod si
denumire CPV: 30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2) Descriere:
Inlocuit unitate imagine inlocuit rola preluare hartie reparatie folie cuptor
