
REPARATIE CURENTA SISTEM SEMNALIZARE SI ACCESORII CABINA CONDUCATOR AUTO LA AMBULANTA MERCEDES SPRINTER, MAI 31196, CONFORM DESCRIERE

I.D.: 35994932

Data publicarii	20.05.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.19	Pretul estimativ:	2.500,00 RON - 2.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: REPARATIE CURENTA SISTEM SEMNALIZARE SI ACCESORII CABINA CONDUCATOR AUTO LA AMBULANTA MERCEDES SPRINTER IN VALOARE TOTALA DE 2500 LEI FARA TVA SERIE SASIU:WDB9066331S229270 AN FABRICATIE 2007, MAI 31196. SE VA INLOCUI SISTEMUL DE SEMNALIZARE DIN OGLINDA EXTERIOARA STANGA, BUTON COMANDA GEAM USA STANGA; CARCASA PLASTIC FRANA MANA; CARCASA PLASTIC SCAUN CONDUCATOR AUTO.SE VOR ELIMINA INFILTRARILE DE APA DIN CUPEUL AMBULANTEI CONFORM DESCRIERE.
