

---

## **SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI REINCARCARE LA STINGATOARE TIP P6 si Hidranti Interiori**

I.D.: 93391738

---

Data publicarii	12.02.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.274,00 RON - 2.274,00 RON

---

Descriere: S.C. MOLDSTING S.R.L. este atestata de catre I.G.S.U. - C.N.S.I.P.C. pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reparare si reincarcare a stingatoarelor de incendiu. Lucrarile se executa de catre personal autorizat si specializat. Verificare Stingator tip P6 = 18 buc. Incarcat Stingator tip P6 = 18 buc. Verificat Hidranti Interiori = 6 buc. Garantia lucrarilor este de 12 luni. Autorizatie C.N.S.I.P.C. SERIA A NR. 3904 DIN 05.02.2014. CERTIFICARE: ISO 9001, ISO 14001. Preturile sunt pentru verificarea periodica obligatorie si repararea stingatoarelor si includ: - verificarea agentului de stingere (pulbere, spuma, CO2, dupa caz); - verificarea recipientului la presiune hidraulica; - verificarea pieselor componente, înlocuirea lor daca este cazul; - verificarea buteliei cu CO2 (la stingatoarele cu butelie interioara) si încarcarea ei, daca este cazul; - sigilarea si etichetarea cu eticheta autoadeziva care indica perioada de valabilitate a verificarii obligatorii si a garantiei. Subansamblele care trebuie înlocuite (corp supapa, manometru, furtun de refulare, agenti de stingere, etc.) se factureaza separat.

---