
Reparatie echipament aer conditionat

I.D.: 48524461

Data publicarii	28.07.20	Coduri CPV	45331220-4 50700000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	730,00 RON - 730,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere:	Pretul cuprinde urmatoarele lucrari: -Inlocuire treseu cu: teava 6 si 12, cablu electric 4x1,5, freon R32
------------	---
