

Inlocuire placute frana spate

I.D.: 52686726

Data
publicarii

16.12.20

Coduri CPV

50110000-9

Pretul
estimativ:

409,65 RON - 409,65 RON

Descriere: Lucrarea conține lucrări mecanice conform manualului de întreținere al producătorului (piese și manoperă), înlocuit plăcuțe frână spate la autosanitara CJ 48 EMU
