
Reparat partial pompa Wilo 1,7 kw

I.D.: 35671418

Data publicarii 06.05.19

Coduri CPV

50532100-4

Pretul
estimativ: 850,00 RON - 850,00 RON

Descriere: APROV PT TRATARE BISTRITA Reparatia consta in inlocuirea sistemului de etansare
hidraulic.
