
REPARAT SERPENTINA BOILER 5000L

I.D.: 72981128

Data publicarii	08.09.22	Coduri CPV	50531100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.488,33 RON - 8.488,33 RON

Descriere: Oprit alimentarea cu agent si blindat intrare - iesire apa Demontat capac frontal si scos serpentina Executat serpentina (tv 2''=60m, curbe 2''=20 buc, tv d89=2m, tv d65=2m, electrozi superbaz=12kg) Montat serpentina noua pe pozitie in boiler Inlocuit garnitura si montat capac frontal si legaturile prin sudura la agent termic Efectuat probe de presiune si etansietate
