

---

**Serviciu de reparatie panouri de comanda si semnalizare ABB,  
model AF C094 AE02, part number/product ID:  
HIEE200130R0002- S.E. Isalnita**

I.D.: 41142193

Documente participare:

- CS.7z
- Formular de oferta.xlsx
- Proiect CS.docx
- FisaDate\_DF1074068.pdf
- DUAE\_CERERE\_50465.xml

---

Data publicarii	10.01.20	Coduri CPV	50312310-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.01.20	Pretul estimativ:	7.601,47 RON - 7.601,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Prestarea „Serviciu de reparatie panouri de comanda si semnalizare ABB, model AF C094 AE02, part number/product ID: HIEE200130R0002- S.E. Isalnita”, conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini nr. 17720/03.12.2019. NOTA: În masura în care solicitarile de clarificari/informatii suplimentare vor fi adresate cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, EC va raspunde tuturor acestor solicitarile de clarificari/informatii suplimentare, o singura data, cu 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor (conform art. 172 si art. 173 din Legea nr. 99/2016).

---