

---

## Reparatie pompa Homa : TP50M14/2D

I.D.: 104703576

---

Data publicarii	21.10.24	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.809,89 RON - 2.809,89 RON

---

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a nisipului si a materialelor textile, etansarile mecanice ale pompei s-au uzat excesiv ceea ce a dus la patrunderea apei in motor. Piese de schimb: - Etansare mecanica-1 buc; -Inel de uzura- 1 buc; -Rulment 320.02 1 buc; - Rulment 320.01-1 buc; -Set etansari o-ring 1 buc; -Simering 20x42x7 - 1 buc; Servicii (Manoperă): - Demontare/montare/testare ; - Rebobinare motor ;

---