
Serviciu de reparație al sistemului de aprindere la autospeciala marca DACIA LOGAN LSDAB

I.D.: 95885833

Data publicarii	15.04.24	Coduri CPV	50112000-3
Termenul limita pentru depunere:	16.04.24 14:00	Pretul estimativ:	2.210,10 RON - 2.210,10 RON

Descriere: Serviciu de reparație al sistemului de aprindere la autospeciala marca DACIA LOGAN LSDAB, serie șasiu UU1LSDABH36536976 / 2006, cu nr. de înregistrare MAI 49017 aparținând Detașamentului de Pompieri Onești. Pentru realizarea serviciului se vor efectua următoarele operațiuni: - înlocuire parbriz - 1 buc; - înlocuire lunetă - 1 buc; - diagnoză electrică - 1 buc; - înlocuire bobină inducție - 1 buc; - înlocuire set fișe bujii - 1 buc; - înlocuire bujii - 4 buc; - refacere cablaj electric - 1 buc; - înlocuire sondă presiune ulei servodirecție - 1 buc; - înlocuire cablu accelerație - 1 buc.
