
VERIFICARE HIDRANT INTERIOR

I.D.: 105011872

Data publicarii	03.11.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Operatiunea de verificare/intretinere hidranti se va efectua de catre SC ALSTING SERVCOM SRL, societate autorizata CNSIPC, cu personal autorizat. Serviciile de verificare hidranti interiori/exteriori se executa semestrial si cuprind urmatoarele operatii obligatorii: Verificarea robinet hidrant si racord furtun (daca sunt defecte) Verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc) Verificare robineti (daca exista scurgeri) Verificare furtun de refulare (daca e deteriorat) Verificare teava de refulare Verificare cutie hidrant interior Verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori Verificare existenta marcaj pentru hidrantii exteriori
