

---

## SERVICII DE REPARATIE A NAVELOR

I.D.: 63461695

---

Data  
publicarii 23.11.21

Coduri CPV

50241100-7

---

Pretul  
estimativ: 3.123,69 RON - 3.123,69 RON

---

Descriere: REPARATIE MOTOR TOHATSU 40CP ( INCLUDE SCHIMB ULEI MOTOR, SCHIMB FILTRU ULEI, SCHIMB FILTRU COMBUSTIBIL, SCHIMB TERMOSTAT, SCHIMB DISTRIBUTIE) CU CONSUMABILE AFERENTE (FILTRU COMBUSTIBIL - 1 BUC, FILTRE ULEI - 1 BUC, FILTRU INSERT DECANTOR- 1 BUC, ULEI MOTOR 2 LT, ULEI GRUP 0.5LT, PINION +CUREA DISTRIBUTIE) SI REPARATII INSTALATIIE ELECTRICA BARCA (INLOCUIT OMPA SANTINA+FLOTOR+PANOU BORD)

---