
Reparație instalație alimentare VW Transporter T5 conform anunt ADV1144213/05.05.2020.

I.D.: 46199881

Data publicarii	07.05.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 14.282,32 RON - 14.282,32 RON

Descriere: Reparație instalație alimentare VW Transporter T5 conform anunt ADV1144213/05.05.2020.
Manoperă reparație instalație alimentare la autoambulanța SMURD VW Transporter T5
Injectoare motorină (cod 03L130855BX) Pompă injecție (înalță presiune) (cod 03L130755RX)
Rampa Senzor Pompă carburant (cod 1K0906089A) Unitate de alimentare cu carburant (cod 7E0919088C) Alte piese de schimb folosite în procesul de reparație (ex. inele de etanșare, oringuri, suruburi, piulițe, garnituri, siemeringuri. Materiale mărunte de service
