
Servicii de reparare echipament Lexmark X925 cu piese de schimb si manopera incluse

I.D.: 40169744

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.12.18 | Coduri CPV | 50313100-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 6.544,00 RON - 6.544,00 RON

Descriere: Servicii de reparare echipament Lexmark X925 cu piese de schimb si manopera incluse
Costurile aferente acestei reparatii sunt: 1. kit unitate transfer - 2689 lei , 2. kit unitate cuptor - 3780 lei , 3.manopera repunere in functiune echipament - 75 lei
