

**Verificare semestrială a hidrantilor interiori și exteriori**

I.D.: 70277309

Data publicarii	14.06.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	200,00 RON - 200,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Verificare semestrială a hidrantilor interiori - 4 bucati Serviciile de testare tehnică a hidrantilor interiori, în conformitate cu prevederile legislative, trebuie să cuprindă urmatoarele operațiuni de verificare a funcționării: cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind urmatoarele aspecte: a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii, crapături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient; d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) teava funcționează corespunzător. Dacă este necesată o reparație urgentă, se afisează inscripția DEFECT și se informează imediat persoana competenta pentru a lua măsuri alternative de protecție. 4 buc. hidrant interior x 25 lei/hidrant x 2 semestre
