
Servicii de revizie tehnică pentru un auto DACIA DUSTER

I.D.: 38286016

Data publicarii	06.09.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 909,82 RON - 909,82 RON

Descriere: Servicii de revizie tehnică pentru un auto marca DACIA DUSTER cu S.S. UU1HSDJ9G53981721 - care consta in inlocuirea urmatoarelor materiale consumabile: garnitura buson golier ulei - cod piesa 1101265505R - 1 buc; ulei motor ELF DPF 5W30 - cod ulei 7711584318 - 5 litri; filtru ulei- cod piesă 152089599R - 1 buc; cartus filtrant aer - cod piesa 165467674R - 1 buc; filtru motorina - cod piesa 164000797R - 1 buc; filtru habitaculu - cod piesa 8201193808 - 1 buc; bec 12V, 16 W - cod piesa 7711213335 - 1 buc. Garantie : pentru piese - conform producătorului, pentru serviciile prestate - min. 6 luni.
