

## **REPARATIE RICOH 3110 GORJ**

I.D.: 48396800

---

Data publicarii	23.07.20	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

---

Descriere: REPARATIE RICOH 3110 GORJ Operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuiesc: pad separare, rola incarcare RAR GORJ NR 309/20.07.2020

---