
Serviciu de revizie pompa speciala Waterous HL200/HL300 MAI 33186

I.D.: 103055611

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.09.24 | Coduri CPV | 50511000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 6.803,00 RON - 6.803,00 RON

Descriere: Revizie Tehnica (conform RT1 Normativ 1337/1998) contine: - Inlocuire ulei pompa, - Verificare si reglare comenzi dispuse in compartimentul instalatiilor speciale, - Verificari si intretinere mecanism cuplare pompa centrifuga, curatat, gresat, verificari pompa centrifuga, - Demontat-montat, curatat, verificat pompe primatice, - Verificat stare rezervoare de apa - spumant si conducte, - Verificat stare tehnica si functionarea tuturor robinetilor, - Verificat existenta si starea spargatoarelor de valuri, - Verificat, curatat si gresat tun de apa si spuma, - Probe presiune cu Beneficiarul, verificari instalatie speciala
