

---

## **Serviciu de reparare și întreținere pentru relocare aparat de aer condiționat din Căminul T5**

I.D.: 78469244

---

Data publicarii	08.02.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Serviciul constă în relocarea unui aparat de aer condiționat aflat în sala de lectură de la căminul T5. Prin intermediul acestui serviciu care se va efectua relocarea unităților interne și externe ale acestui echipament într-o poziție optimă, astfel încât prin noua sa poziție să ofere un flux continuu în încăperea și să optimizeze temperatura, fără a crea vreun disconfort studenților care folosesc sala de lectură. Pentru asigurarea poziției dorite se va efectua o suplimentare a traseului frigorific cu o lungime de 6,5m. Traseul frigorific se va masca cu canal de cablu alb, de dimensiune corespunzătoare și se vor acoperi toate găurile vizibile.

---