
Servicii de reparatie auto B150CUB Ford Connect - proprietate ARCUB

I.D.: 79918117

Data publicarii	17.03.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.669,93 RON - 4.669,93 RON

Descriere: Servicii de reparatie auto B150CUB Ford Connect, seria de identificare nr. WF07XXWPG7JB64617 , proprietate ARCUB, conform devizelor constatatoare nr. 9 si 13, transmise si acceptate, prin inlocuire injector AdBLUE si turbina. Piese inlocuite: 3.303,13 lei
Manopera piese demontate cu scopul inlocuirii celor defecte: 1.366,80 Termen finalizare prestare servicii: pana cel tarziu 31.03.2023
