
Reparatii la instalatia de limitare si stingere cu hidrant interiori

I.D.: 40033144

Data publicarii	08.10.18	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.720,00 RON - 1.720,00 RON

Descriere: Servicii de reparatii la instalatia de limitare si stingere Teavă oțel zincată 2" Bride prindere 2" Cot 90°, fontă, nr.2, 2" Robinet trecere 2" Robinet trecere ½ Racord fix tip C Colier Olandez 2" Niplu 2" Niplu ½ Niplu 1 ½ Mufa 2" Reductie 2- 1 ½ Reductie 2- ½ Reductie ½ - 3/8 Reductie polietilena sudura electrufuziune 90-63 fi Mufa tranzitie 63fi Manometru 0-10 bar Materiale marunte (Pastă verde,ulei filete, calt, garnituri, panza flex,lampa gaz/butelie, etc) Manopera: - golire si umplere instalatie - Demontare robineti, niplari/ mufare teava - demontare teava veche,, Spatura , evacuare moloz, executat filete, montat teava alimentare, racordare la rețeau de apa, legaturi , racordari, ,montat robinet hidrant,alimentare cu apa, montare cutie hidrant, efectuat probe sub presiune) Manopera : 3 zile - 2 tehnicieni,
