

---

## Reparatie masini de spalat rufe marca indesit

I.D.: 58018705

---

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 510,00 RON - 510,00 RON

---

Descriere: Achizitia serviciului de reparat 2 masini de spalat rufe marca INDESIT ( curatat furtun evacuare pompa montat duct evacuare ,efectuat verificare componente, inlocuit rulmenti inlocuit semering inlocuit cap amortizor gresat) , pentru centrul Sf Teodor , centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni la reparatiile executate

---